

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

ГБОУ Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия»

424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.125А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой, отсутствие поручней округлого сечения с обеих сторон лестницы. Завершающая часть поручня должна быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь не травмирующее закругление. Следует предусмотреть дополнительные разделительные поручни, т.к. ширина лестницы более 4,0 м. Разная высота подступеней.	С,О		Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Оборудовать или предложить альтернативное решение	К		Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			-			
2.4	Дверь (входная)	Есть			Отсутствуют знаки доступности, кнопка вызова помощника. Наличие порогов.	К,О,С		Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ(О,С), ВНД(К)			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект находится в собственности АО «Марагропромдорстрой» проведение ремонтных работ, в том числе капитального ремонта, не входит в обязанности ГБОУ Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия».

Входная группа не доступна для инвалидов–колясочников. Рекомендуется организовать альтернативную форму оказания (предоставления) услуг: предоставление услуги в дистанционной форме; организация предоставления услуг на другом объекте, в другом учреждении.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

ГБОУ Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия»

424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.125А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствует схема движения инвалида по зданию с указанием мест общего пользования, обслуживания с текстом Брайля	К, О С		Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно-окрашенная поверхность или противоскользящие полосы на участках пола перед входами на лестницу. Отсутствуют поручни округлого сечения с обеих сторон с не травмирующим завершением. Предусмотреть рельефные обозначения этажей на поверхности перил, а также предупредительные полосы об окончании перил.	О,С		Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-			
3.5	Дверь	Есть			Наличие порогов	К, О, С		Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Оборудовать съемный пандус на лестницу первого этажа. Оборудовать пандус на выходе.	К, О, С		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ(О,С) ВНД(К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нет доступа инвалида-колясочника на 3 этаж к учебным классам. Рекомендуется организовать альтернативную форму оказания услуг для МГН.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ГБОУ Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия»

424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.125А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствуют информирующие обозначения помещений на двери со стороны дверной ручки, в т.ч. рельефными знаками. Отсутствуют сигнальные лампочки, оповещающие о начале и конце урока. Наличие порожков.	С, Г		Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГБОУ Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия»

424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.125А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Узкий дверной проем. Рекомендуется в туалете для сотрудников расширить дверные проемы, установить унитаз с опорой для спины. Отсутствуют знаки доступности, откидные опорные поручни, штанги возле унитаза и раковины, крючки для одежды и костылей. На дверях туалета отсутствуют специальные знаки, в том числе рельефные. Предусмотреть установку системы тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи.	К,О,С		Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			-			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Объект находится в собственности АО «Марагропромдорстрой» проведение ремонтных работ, в том числе капитального ремонта, не входит в обязанности ГБОУ Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия».

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

ГБОУ Республики Марий Эл «Экономико-правовая гимназия»

424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д.125А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К, С, Г		Текущий ремонт
6.2	Акустические средства				Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления.	С		Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства				Отсутствуют тактильная информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на входе в учреждение с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); перед входом во внутренние помещения с указанием оказываемых услуг, при входе в туалетную комнату. Они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2 до 1,6м. Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К,О,С,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____